

Tolerancia H7-h6 entre placa y rodamiento 6004

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES	Placa faltante rodamiento 6004 - Cantidad: 1	
PROYECTO: SISTEMA DE TRANSMISIÓN - BANCO DE PRUEBAS		
Diego Caceres, Stiven Reyes, Andrés Vásquez	Esc: 1:1	Unid: mm
Facultad de ingenieria - Ingenieria Mecanica	Fecha:26/01/2018	