



Necesita perforaciones solamente la pieza ya esta en el banco

| | | | |
|--|--|-------------------------|----------|
| FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES | | base motor - cantidad:1 | |
| PROYECTO: SISTEMA DE TRANSMISIÓN - BANCO DE PRUEBAS | | | |
| Diego Caceres, Stiven Reyes, Andrés Vásquez | | Esc: 1:3 | Unid: mm |
| Facultad de ingeniería - Ingeniería Mecánica | | Fecha:26/01/2018 | |

